

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»
- 1.2. Адрес объекта: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 424,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 2245 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1840г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024г., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка», краткое наименование: (МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г. Таганрога
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 39
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): трамвай № 2, 3, 5, 8, 9, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: трамвай № 2, 3, 5
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250 м.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3 - 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ временно недоступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и нарушениями умственного развития. Отсутствует место для парковки автотранспортных средств. На пути следования к объекту бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м. Вход на территорию и в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: отсутствует предупреждающая тактильная разметка, отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир. Вход на территорию и в здание не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; перед дверными проемами и входами на лестницы нет рифленых и контрастно окрашенных поверхностей. Недостаточная ширина дверных проемов. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой. Отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности (акустическая, тактильная).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ (доступно условно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ (доступно условно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата (наименование сайта, портала) http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=101604

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » октября 2023г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 10 » октября 2023г.,
3. Решения Комиссии: ДУ (доступно условно) от « 10 » октября 2023г.,



4
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 20 "Красная Шапочка"

Н.Н.Чернышева

2023г.

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси № 155

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»
- 1.2. Адрес объекта: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 424,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1840г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024г., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка», краткое наименование: (МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г. Таганрога
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 39
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): трамвай № 2, 3, 5, 8, 9, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: трамвай № 2,3, 5
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250 м.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

3.2.2 время движения (пешком): **3 - 5 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1**

м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



6
УТВЕРЖДАЮ
Знаменующий МБДОУ д/с № 20 "Красная Шапочка"
Н.Н.Чернышева
«10» 10 2023г.

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси N 155

г. Таганрог

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»
- 1.2. Адрес объекта: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 424,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1840г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024г., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Красная Шапочка»
краткое наименование: МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 39
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): трамвай № 2, 3, 5, 8, 9, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: трамвай № 2, 3, 5
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 250 м.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3 - 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Приложение № 1	№ 2, № 4, № 14
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	Приложение № 2	№ 3, № 4
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Приложение № 3	№ 1, № 3, № 4
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ	Приложение № 4 Приложение № 4 (II)	№ 5, № 6, № 7, № 8
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Приложение № 5	№ 10, № 9
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ	Приложение № 6	№ 13, № 12, № 11, № 2
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ временно недоступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и нарушениями умственного развития. Отсутствует место для парковки автотранспортных средств. На пути следования к объекту бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м. Вход на территорию и в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: отсутствует предупреждающая тактильная разметка, отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир. Вход на территорию и в здание не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; перед дверными проемами и входами на лестницы нет рифленых и контрастно окрашенных поверхностей. Недостаточная ширина дверных проемов. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой. Отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности (визуальная, акустическая, тактильная).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решения с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=101604 _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте (ОСИ) МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» | на <u>14</u> л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>19</u> л. |
| 9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): поэтажные планы эвакуации, схема пути движения к объекту, схема территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |

Руководитель рабочей группы:

- заведующий хозяйством Дубовкина С.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

- старший воспитатель Соседкина С.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- воспитатель Задорожная Л.П. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- учитель-логопед Богатырева Е.С. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- медицинская сестра Бурлакова М.Ю. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Тамбовской МО ВОС Шевцов С.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Председатель МО ВОС Тамбовская Жульникова Л.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 20__ г. (протокол N _____)

Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 155 от " 10 " октября 2023г.

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл. г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			Вход на территорию ОСИ не приспособлен для МГН, отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания. Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир. Отсутствие пандуса при входе на территорию, имеется ступенька	К,О,С,Г,У	Установка акустических обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Приложение № 3		Отсутствует предупреждающая тактильная разметка на пути движения по территории здания. Отсутствует звуковой и сетевой пульсирующий ориентир.	К,О,С,Г,У	Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
1.4	Пандус	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-

	(наружный)						
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	К,О,С,Г,У	-	Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне			Вход на территорию не приспособлен для МГН	К,О,С,Г,У	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Приложение № 3	№ 2, 4, 14	Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального о-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане			N фото	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	К,О,С,Г,У	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	К, О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
2.3	Вход (входы на территорию) площадка (перед дверью)	есть	-	Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	Г	Установка визуальной информации и акустических обозначений	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Приложение № 3 Приложение № 4	Недостаточная ширина дверных проемов. Отсутствуют раздвижные двери. Отсутствуют фиксаторы двери	К,О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
				Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	Г	Установка визуальной	Текущий ремонт

						информации и акустических обозначений	
2.5	Тамбур			Недостаточная ширина дверных проемов при входе в тамбур. Отсутствуют раздвижные двери при входе в тамбур. Отсутствуют фиксаторы двери при входе в тамбур. Перепады высоты 15 см.	К, О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
		есть	Приложение № 3, приложение № 4	№ 4	Г	Установка визуальной информации и акустических обозначений, оборудовать поручнем.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Вход ОСИ не приспособлен к МГН	К, О, Г, У	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (выходов) в здание	ДУ	Приложение № 3, приложение № 4	№ 3, № 4	Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается Один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл. г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35.

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		N фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Приложение № 4 (№ 23), приложение № 5 (№23)	№ 3	Коридор ОСИ не приспособлен для МПН. Недостаточная площадь коридора. Недостаточная ширина коридора. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К, О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Приложение № 4 (№ 23), приложение № 5 (№23)	№ 1	Лестница ОСИ не приспособлен для МПН. Не соответствует ширина марша (меньше 1,35=1,10, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон.	К, О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
					Отсутствуют контрастные цветные	С, Г	Установка	Текущий

				полосы на первой и последней ступени марша. Отсутствуют тактильные полосы, предупредительные об окончании перил.		контрастных цветowych и тактильных полос	ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	Организация альтернативной формы	Техническое решение не возможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	Отсутствует лифт пассажирский (или лестничный подъемник)	К,О,С	Установка лестничного подъемника	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	Приложение № 4 (№ 23), приложение № 5 (№23)	Дверь ОСИ не приспособлена для МГН. Недостаточная ширина двери. Отсутствуют раздвижные двери.	К,О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
				Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Приложение № 5, № 5А),	Отсутствие пандусов. Не соответствует ширина марша (меньше 1,35=1,10.	К,О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
				Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ОСИ не приспособлен для МГН.	К,О,С,Г,У	Техническое решение не возможно	Организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Приложение № 4 (№ 23), Приложение № 5 (№23) Приложение № 5, № 5А	№ 1, № 3, №4, № 11, № 13	Техническое решение невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл. г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов Содержание	Виды работ
		есть/ нет	N на плане				
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Приложение № 4 (№ 3;4;12;13;22), Приложение № 5, (№ 3;4;12;13;22)	Кабинеты ОСИ не приспособлены для МГН. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски. Пороги дверных проемов, не соответствие ширины дверного проема. № 5, № 6, № 7	К,О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не невозможно
4.2	Залыная форма обслуживания	нет	-	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка. Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Техническое решение не невозможно
4.3	Прилавочная	нет	-	-	К,О,С,Г,У	Организация	Техническое

форма обслуживания						альтернативной формы обслуживания	решение не возможно
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Зона целевого назначения здания ОСИ не приспособлен для МГН.	К,О,С,Г,У	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
4.5 Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-		К,О,С,Г,У	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона 3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Приложение № 4 (№ 3;4;12;13;22), Приложение № 5, (№ 3;4;12;13;22)	№ 5, № 6, № 7	Техническое решение невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

18

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане		№ фото	Содержание
Жилые помещения	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к п. 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

II Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35.

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		N фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане					
5.1	Туалетная комната	есть	Приложение № 4 (№ 20), Приложение № 4(А) (№ 9) Приложение № 5 (№ 20) Приложение № 5(А), (№ 7)	№ 9	Туалетная комната не приспособлены для МПН. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски. Пороги при входе в туалетную комнату. Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия. Не оборудована кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют поручни и опоры.	К,О	Организации альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	Приложение № 4 (№ 21),	№ 10	Душевая комната не приспособлена для МПН.	К,О	Организация альтернативной	Техническое решение не
					Отсутствует предупреждающая тактильная разметка. Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Текущий ремонт

			Приложение № 5 (№ 21),	Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски. Пороги при входе в душевую комнату. Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия. Не оборудована кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют поручни и опоры.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Приложение № 4 (№ 5,10,11), Приложение № 5 (№ 5,10,11),	Не соответствует параметрам. Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К,О	Организация альтернативной формы обслуживания	Техническое решение не возможно
	ОБЩИЕ требования к зоне		№ 8	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка. Отсутствует звуковой и световой пульсирующий ориентир.	С,Г	Установка звукового и светового пульсирующий ориентира.	Текущий ремонт
				Зона санитарно-гигиенических помещений ОСИ не приспособлена для МПН.	К,О,С,Г,У	Техническое решение не возможно	Организация альтернативной формы обслуживания

22

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Приложение № 4 (№ 20,21,5,10,11), Приложение № 4(А) (№ 9) Приложение № 5 (№ 20,21,5,10,11), Приложение № 5(А) (№ 7)	№ 8, № 9, № 10	Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

И Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Красная Шапочка»

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Тургеневский, 35

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото				
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют специальные визуальные средства. Отсутствует электронное табло с бегущей строкой и возможностью звукового оповещения	Г	Установить визуальные средства информации	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства информации	С	Установить визуальные средства информации	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	частично		№ 2, № 11, № 12, № 13	Тактильные средства информации установлены не полностью	С	Установить визуальные средства информации	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности (визуальная, акустическая, тактильная)	С, Г	Установить дублирующую сигнализацию	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Система информации на объекте	ДУ		№ 2, № 11, № 12, № 13	ДЧ-И (С)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.